

Gloeibougies

Grijs/blauwe kleur uiteinde gloeibougies



- De grijsblauwe kleur op het uiteinde van de gloeibougie is het resultaat van een inline productietest in de fabriek, waarbij het metaal aan hoge temperaturen blootgesteld wordt, wat tot oxidatie leidt. Deze verkleuring is echter niet schadelijk voor de gloeibougie en heeft geen invloed op de prestaties.
- Deze test is nodig om een snelle en betrouwbare start te garanderen als de motor koud is, maar ook om de uitstoot te verminderen als de motor draait. Dit vanwege een complex productieproces van de gloeibougie, die binnen enkele seconden kan worden verhit tot temperaturen boven de 800 graden Celsius.
- Om bovengenoemde redenen is de grijsblauwe kleur op het uiteinde van de gloeibougie een goed teken, omdat het aangeeft dat de gloeibougie die u gaat monteren getest is en aan de door de door de autofabrikant opgegeven specificaties voldoet.
- Lees het artikel op onze website voor meer informatie over de grijs/blauwe kleur van de DENSO Gloeibougies.

Meer informatie over de DENSO Gloeibougies vindt u op de Aftermarket website (denso-am.eu), in TecDoc of bij uw lokale DENSO Aftermarket contactpersoon.

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | The Netherlands

Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122

www.denso-am.eu

Driven by
Quality