

Προθερμαντήρες

Γκρι/μπλε χρώμα των άκρων των προθερμαντήρων



- Ο γκρι-μπλε χρωματισμός στο άκρο του προθερμαντήρα είναι αποτέλεσμα ενός, στην σε σειρά παραγωγής, ελέγχου, που εκθέτει το μέταλλο σε υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε οξείδωση. Ωστόσο, αυτός ο χρωματισμός δεν βλάπτει τον προθερμαντήρα ούτε επηρεάζει την απόδοσή του.
- Αυτός ο έλεγχος χρειάζεται για να διασφαλιστεί μια γρήγορη και αξιόπιστη εκκίνηση όταν ο κινητήρας είναι κρύος, αλλά επίσης για τη μείωση των εκπομπών όταν λειτουργεί λόγω μιας πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής του προθερμαντήρα, ο οποίος όταν τοποθετηθεί, μπορεί να θερμανθεί σε θερμοκρασίες άνω των 800 βαθμών Κελσίου μέσα σε δευτερόλεπτα.
- Επομένως, ο γκρι-μπλε χρωματισμός στο άκρο του προθερμαντήρα θα πρέπει να θεωρείται ως σημάδι σιγουριάς, γιατί δείχνει ότι ο προθερμαντήρας που πρόκειται να τοποθετηστεί έχει δοκιμαστεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις δεδομένες προδιαγραφές του.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το γκρι/μπλε χρώμα του άκρου του προθερμαντήρα DENSO, διαβάστε το άρθρο στην ιστοσελίδα μας

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη γκάμα προθερμαντήρων της DENSO είναι διαθέσιμες στην Aftermarket ιστοσελίδα (denso-am.eu), στο TecDoc ή από την τοπική επαφή DENSO Aftermarket.