

Bujii incandescente

Culoarea gri/ albastră a vârfurilor bujiilor incandescente



- Culoarea gri-albastră de pe vârful bujiei incandescente este rezultatul unei producții în linie test, care expune metalul la temperaturi ridicate, ducând la oxidare. Cu toate acestea, această colorare nu dăunează bujiei incandescente și nici nu afectează performanța acesteia.
- Acest test este necesar pentru a asigura o pornire rapidă și fiabilă când motorul este rece, dar de asemenea pentru a reduce emisiile atunci când este în funcțiune datorită unui proces de producție complex de tub luminos, care atunci când este instalat, poate fi încălzit până la temperaturi de peste 800 grade Celsius în câteva secunde.
- Prin urmare, culoarea gri-albastră de pe vârful bujiei incandescente trebuie privită ca un semn de asigurare, deoarece indică că bujia incandescentă pe care urmează să o montați a fost testată și funcționează conform specificațiilor date.
- Pentru mai multe detalii despre culoarea gri-albastră a vârfurilor de la bujiile incandescente DENSO, citiți articolul pe site-ul nostru

Mai multe detalii despre gama de bujii incandescente DENSO sunt disponibile pe website-ul nostru Aftermarket (denso.ro), în TecDoc sau de la reprezentantul local DENSO Aftermarket.

DENSO EUROPE B.V.

Hogeweyselaan 165 | 1382 JL Weesp | Olanda

Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122