




DENSO

Identifică bujiile cu scânteie DENSO contrafăcute

Top sfaturi de a-ți proteja afacerea



Aspect

Comparați o potențială contrafăcută și o bujie DENSO autentică una lângă alta.

					
Contrafăcută	Originală	Contrafăcută	Originală	Contrafăcută	Originală
Izolator		Electrod masă		Material	
Bujiile contrafăcute au o formă neregulată a izolatorului. Forma trebuie să fie uniformă.		Lățimea electrodului de masă este de obicei inconsecventă la produsele contrafăcute.		Un test prin zgâriere poate evidenția materialele ieftine folosite în produsele contrafăcute.	
		Cip electrod de masă		Electrod central	
		Bujiile contrafăcute au de regulă straturi de acoperire ieftine sau chiar false.		Grijă la suduri de slabă calitate.	
		Branding			
		Bujiilor contrafăcute le lipsește precizia în embosarea logoului DENSO și adesea regăsim greșeli de scriere.			


Specificații tehnice

Verifică diferențele de ordin tehnic.

	Contrafăcută	Originală
Distanță dintre electrozi		
Decalajul de pe o bujie contrafăcută este de obicei mai mare sau mai mic decât un produs autentic, care poate duce la o performanță slabă. Acest lucru poate fi măsurat folosind instrumente specifice.		
Unghi electrod de masă		
Bujiile contrafăcute au un unghi neobișnuit al electrodului de masă care poate duce la scânteii slabe, funcționalitatea sau deteriorarea motorului.		
Diametrul ceramicii		
Produsele contrafăcute au inconsecvență în diametrul ceramicii. Folosiți un șubler pentru a măsura diametrul.		
Dimensiunile filamentului		
Bujiile contrafăcute nu respectă standardele DENSO și, de obicei, vor varia în lungimea filamentului și/sau pasul filetelor.		
Distanța între garnituri		
Bujiile contrafăcute au un decalaj mai mare decât produsul autentic, care poate fi verificat prin măsurarea spațiului dintre carcasa bujei și garnitură. Grosimea garniturii, metalul și materialul pot varia, de asemenea, față de bujia originală.		

Ambalare

Verifică diferențele de ambalare.

	Contrafăcută	Originală
Poziționare logo DENSO		
Produsele contrafăcute au o plasare neregulată a „arcului” de pe sigla DENSO care nu este poziționat conform standardelor DENSO.		
Coduri de producție		
Bujiile dintr-un pachet nou, sigilat, de 4 sau 10 buc. ar trebui să aibă același cod de producție. Nepotrivirea codurilor de producție dintr-un pachet de 4 sau 10 buc. indică produse contrafăcute.		
Coduri de bare		
Produsele contrafăcute au coduri de bară neobișnuite sau invalide.		
Ambalaj		
Produsele contrafăcute au o calitate proastă a ambalajului, neregularități sau diferențe în modele de îndoire, imprimare și calitate slabă a materialului în comparație cu produsele originale. În plus, ambalajul contrafăcut poate include suplimentar logo-uri și/sau autocolante nerecunoscute.		
Țara de origine		
Bujiile originale DENSO sunt produse în fabricile de producție situate numai în Japonia, Indonezia, China și SUA.		



Atenție la vânzătorii frauduloși de pe piață.
Găsiți bujii originale DENSO de la
distribuitorii noștri prin scanarea codului QR.

DENSO EUROPE B.V.
Hogeweyslaan 165 | 1382 JL Weesp | Olanda
Tel. +31 (0)294 - 493 493 | Fax. +31 (0)294 - 417 122

www.denso-am.eu
www.denso.ro

Driven by
Quality